

**Søhus Vandværk**  
**Groløkkevænget 73**  
**5270 Odense N**  
**Att.: Aksel Snerling**

**Rapportnr.:** AR-13-CA-00083818-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00083818  
**Kunde nr.:** CA0003764  
**Modt. dato:** 10.06.2013

## Analyserapport

**Prøvested:** Søhus Vandværk Vandværket - V02200069 / 4461002400  
**Prøvetype:** Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol  
**Prøveudtagning:** 10.06.2013 kl.08:45  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø A/S MAK  
**Analyseperiode:** 10.06.2013 - 20.06.2013

**Prøvemærke:** Afgang vandværk

| Lab prøvenr:                      | 80001165 | Enhed      | Kravværdier** |      | DL. | Metode         | Um (%) |
|-----------------------------------|----------|------------|---------------|------|-----|----------------|--------|
|                                   |          |            | Min.          | Max. |     |                |        |
| <b>Mikrobiologi</b>               |          |            |               |      |     |                |        |
| Coliforme bakt. 37°C              | < 1      | MPN/100 ml |               | i.m. | 1   | IDEXX-Colilert |        |
| Escherichia coli                  | < 1      | MPN/100 ml |               | i.m. | 1   | IDEXX-Colilert |        |
| Kimtal ved 22 °C                  | 2        | CFU/ml     |               | 50   | 1   | ISO 6222:2002  |        |
| Kimtal ved 37 °C                  | < 1      | CFU/ml     |               | 5    | 1   | ISO 6222:2002  |        |
| <b>Oplysninger fra prøvetager</b> |          |            |               |      |     |                |        |
| Prøvens klarhed                   | Klar     |            |               |      |     | * Visuel       |        |
| Prøvens farve                     | Farveløs |            |               |      |     | * Visuel       |        |
| Prøvens lugt                      | Ingen    |            |               |      |     | * Organolep    |        |
| Vandtemperatur                    | 10.8     | °C         |               |      |     | DS 2250        |        |

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

**Kopi til:**

Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen, Kopimodtager drikkevand, Nørregade 36-38, 5000 Odense C

20.06.2013

Kundecenter  
Tel 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

  
Annette Vendel  
Kunderådgiver

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

\*\*): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**

**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**